



# BOLETIM DIÁRIO Nº 290— SALA DE SITUAÇÃO MS

12/11/2015 (Leitura às 07:00 h)

RIO CUIABÁ / PIQUIRI Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
S. José do Piquiri	214	214	
Pousada Taiamã	323	325	327


RIO TAQUARI Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
Coxim	395	396	395

RIO APORÉ Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
Cassilândia	111	114	112

RIO PARAGUAI Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
São Francisco	524	523	521
Ladário	234	230	228
Porto Esperança	195	191	188
Porto Murtinho	431	427	424

RIO AQUIDAUANA / MIRANDA Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
Palmeiras	191	181	186
Aquidauana	295	274	299
Estrada MT-738	156	154	141
Miranda	444	401	353

RIO PARDO Cota (cm)			
Estação	10/nov	11/nov	12/nov
Faz. Buriti	428	400	394



Obs.  
A estação São José do Piquiri apresenta falhas desde 06/11.

LEGENDA	
	Rios
	Estações Telemétricas
	Sub-Bacia do Rio Paraguai
	Sub-Bacia do Rio Paraná
	<b>ALERTA</b> (Acima da cota com permanência de 5%)
	<b>NORMAL</b> (entre 5% e 95%)
	<b>ESTIAGEM</b> (Abaixo da cota com permanência de 95%)
	Sem informações atualizada

Cotas de Referência (cm)	Permanência de 5%	Permanência de 95%
S. Jose do Piquiri	518	165
Pousada Taiamã	552	263
São Francisco	784	342
Ladário	542	52
Porto Esperança	556	35
Porto Murtinho	736	184
Palmeiras	412	104
Aquidauana	619	133 (231)*
Estrada MT-738	475	96
Miranda	657	123
Coxim	402	142
Cassilândia	184	100
Buriti	535	303

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2015. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))

\*cota atualizada pelo estudo hidrológico do IMASUL/GRH-MS.