



BOLETIM DIÁRIO Nº 291— SALA DE SITUAÇÃO MS

13/11/2015 (Leitura às 07:00 h)

RIO CUIABÁ / PIQUIRI Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
S. José do Piquiri	215	215	215
Pousada Taiamã	325	327	329


RIO TAQUARI Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
Coxim	396	395	385

RIO APORÉ Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
Cassilândia	114	112	105

RIO PARAGUAI Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
São Francisco	523	521	518
Ladário	230	228	225
Porto Esperança	191	188	185
Porto Murtinho	427	424	429

RIO AQUIDAUANA / MIRANDA Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
Palmeiras	181	186	180
Aquidauana	274	299	279
Estrada MT-738	154	141	139
Miranda	401	353	325

RIO PARDO Cota (cm)			
Estação	11/nov	12/nov	13/nov
Faz. Buriti	400	394	365



LEGENDA	
	Rios
	Estações Telemétricas
	Sub-Bacia do Rio Paraguai
	Sub-Bacia do Rio Paraná
	ALERTA (Acima da cota com permanência de 5%)
	NORMAL (entre 5% e 95%)
	ESTIAGEM (Abaixo da cota com permanência de 95%)
	Sem informações atualizada

Obs.
A estação São José do Piquiri apresenta falhas desde 06/11, ontem saiu os dados das 10:00 as 17:00 h.

Cotas de Referência (cm)	Permanência de 5%	Permanência de 95%
S. Jose do Piquiri	518	165
Pousada Taiamã	552	263
São Francisco	784	342
Ladário	542	52
Porto Esperança	556	35
Porto Murtinho	736	184
Palmeiras	412	104
Aquidauana	619	133 (231)*
Estrada MT-738	475	96
Miranda	657	123
Coxim	402	142
Cassilândia	184	100
Buriti	535	303

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2015. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))

*cota atualizada pelo estudo hidrológico do IMASUL/GRH-MS.