



BOLETIM DIÁRIO Nº 292— SALA DE SITUAÇÃO MS

16/11/2015 (Leitura às 07:00 h)

RIO CUIABÁ / PIQUIRI Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
S. José do Piquiri	215	216	
Pousada Taiamã	330	331	332


RIO TAQUARI Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
Coxim	388	403	393

RIO APORÉ Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
Cassilândia	112	104	126

RIO PARAGUAI Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
São Francisco	514	514	509
Ladário	222	218	215
Porto Esperança	114		
Porto Murtinho	421	412	401

RIO AQUIDAUANA / MIRANDA Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
Palmeiras	190	179	253
Aquidauana	273	272	464
Estrada MT-738	137	133	144
Miranda	299	278	267

RIO PARDO Cota (cm)			
Estação	14/nov	15/nov	16/nov
Faz. Buriti	357	379	383



Obs.
A estação S. José do Piquiri apresenta falhas desde 06/11. Porto Esperança parou as 23:15 h do dia 14/11.

LEGENDA	
	Rios
	Estações Telemétricas
	Sub-Bacia do Rio Paraguai
	Sub-Bacia do Rio Paraná
	ALERTA (Acima da cota com permanência de 5%)
	NORMAL (entre 5% e 95%)
	ESTIAGEM (Abaixo da cota com permanência de 95%)
	Sem informações atualizada

Cotas de Referência (cm)	Permanência de 5%	Permanência de 95%
S. Jose do Piquiri	518	165
Pousada Taiamã	552	263
São Francisco	784	342
Ladário	542	52
Porto Esperança	556	35
Porto Murtinho	736	184
Palmeiras	412	104
Aquidauana	619	133 (231)*
Estrada MT-738	475	96
Miranda	657	123
Coxim	402	142
Cassilândia	184	100
Buriti	535	303

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2015. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))

*cota atualizada pelo estudo hidrológico do IMASUL/GRH-MS.