



BOLETIM DIÁRIO Nº 293— SALA DE SITUAÇÃO MS

17/11/2015 (Leitura às 07:00 h)

RIO CUIABÁ / PIQUIRI Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
S. José do Piquiri	217	217	
Pousada Taiamã	331	332	332


RIO TAQUARI Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
Coxim	403	393	395

RIO APORÉ Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
Cassilândia	104	126	128

RIO PARAGUAI Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
São Francisco	514	509	509
Ladário	218	215	212
Porto Esperança			
Porto Murtinho	412	401	388

RIO AQUIDAUANA / MIRANDA Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
Palmeiras	179	253	203
Aquidauana	272	464	325
Estrada MT-738	133	144	181
Miranda	278	267	258

RIO PARDO Cota (cm)			
Estação	15/nov	16/nov	17/nov
Faz. Buriti	379	383	392



Obs.
A estação S. José do Piquiri apresenta falhas desde 06/11. Porto Esperança parou as 23:15 h do dia 14/11.

LEGENDA	
	Rios
	Estações Telemétricas
	Sub-Bacia do Rio Paraguai
	Sub-Bacia do Rio Paraná
	ALERTA (Acima da cota com permanência de 5%)
	NORMAL (entre 5% e 95%)
	ESTIAGEM (Abaixo da cota com permanência de 95%)
	Sem informações atualizada

Cotas de Referência (cm)	Permanência de 5%	Permanência de 95%
S. Jose do Piquiri	518	165
Pousada Taiamã	552	263
São Francisco	784	342
Ladário	542	52
Porto Esperança	556	35
Porto Murtinho	736	184
Palmeiras	412	104
Aquidauana	619	133 (231)*
Estrada MT-738	475	96
Miranda	657	123
Coxim	402	142
Cassilândia	184	100
Buriti	535	303

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2015. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))

*cota atualizada pelo estudo hidrológico do IMASUL/GRH-MS.