



BOLETIM DIÁRIO Nº 294— SALA DE SITUAÇÃO MS

18/11/2015 (Leitura às 07:00 h)

RIO CUIABÁ / PIQUIRI Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
S. José do Piquiri	217		
Pousada Taiamã	332	332	330


RIO TAQUARI Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
Coxim	393	395	399

RIO APORÉ Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
Cassilândia	126	128	132

RIO PARAGUAI Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
São Francisco	509	509	506
Ladário	215	212	208
Porto Esperança			
Porto Murtinho	401	388	381

RIO AQUIDAUANA / MIRANDA Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
Palmeiras	253	203	189
Aquidauana	464	325	317
Estrada MT-738	144	181	150
Miranda	267	258	271

RIO PARDO Cota (cm)			
Estação	16/nov	17/nov	18/nov
Faz. Buriti	383	392	373



Obs.
A estação S. José do Piquiri apresenta falhas desde 06/11. Porto Esperança parou as 23:15 h do dia 14/11.

LEGENDA	
	Rios
	Estações Telemétricas
	Sub-Bacia do Rio Paraguai
	Sub-Bacia do Rio Paraná
	ALERTA (Acima da cota com permanência de 5%)
	NORMAL (entre 5% e 95%)
	ESTIAGEM (Abaixo da cota com permanência de 95%)
	Sem informações atualizada

Cotas de Referência (cm)	Permanência de 5%	Permanência de 95%
S. Jose do Piquiri	518	165
Pousada Taiamã	552	263
São Francisco	784	342
Ladário	542	52
Porto Esperança	556	35
Porto Murtinho	736	184
Palmeiras	412	104
Aquidauana	619	133 (231)*
Estrada MT-738	475	96
Miranda	657	123
Coxim	402	142
Cassilândia	184	100
Buriti	535	303

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2015. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))

*cota atualizada pelo estudo hidrológico do IMASUL/GRH-MS.