



Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas no ponto 00MS26CL1075.

Quadro 1. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas no ponto 00MS26CL1075 em 2018 e 2019.

Corpo hídrico: Rio Caracol			UPG: Apa				Ano: 2018 e 2019				
Código do local: 00MS26CL1075			Distância da foz ao local: 75 km				Classe: 2				
Descrição do local: Na ponte da rodovia MS-384			Altitude: 246 m								
PARÂMETRO	UNIDADE	PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12	2018				2019				
			Fev	Mai	Ago	Nov	Fev	Mai	Ago	Nov	
			*	18	24	29	21				
			*	12:45	08:49	13:00	13:02				
Temperatura da água	°C	-	*	24	20	26	27				
pH	-	6,0 a 9,0	*	8,1	8,4	8,1	8,8				
OD	mg O ₂ /L	≥5	*	8,6	8,8	7,8	7,9				
Fósforo total	mg P/L	0,1	*	<0,073	<0,073	0,073	0,086				
Sólidos totais	mg/L	-	*	223	182	215	610				
Turbidez	UNT	100	*	76,7	23,4	80,5	40,0				
Chuvvas (24 h)	-	-	*	N	N	N	S				
Temperatura do ar	°C	-	*	29	24	26	31				
Cloreto Total	mgCl/L	250	*	4,5	3,0	<0,3	<0,3				
Condutividade Elétrica	µS/cm	-	*	167	207	127	241				
DQO	mg/L	-	*	*	*	18	<15				
Nitrogênio Amoniacal	mg NH ₃ .N/L	3,7 para pH ≤7,5	*	<0,05	<0,05	0,07	0,09				
Nitrogênio K. Total	mg N/L	-	*	0,73	<0,10	0,47	0,51				
Sólidos fixos totais	mg/L	-	*	154	168	122	100				
Sólidos voláteis totais	mg/L	-	*	69	14	93	510				
Sólidos dissolv. totais	mg/L	500	*	119	141	116	244				
Sólidos suspensos totais	mg/L	-	*	104	41	99	366				
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	-	*	<0,1	<0,1	<0,1	0,1				

*Dado não disponível